

Nyt fra kirkegården

Sikring af gravsten og monumenter

Den 11.09.2018

Der er udkommet en vejledning for gravsten og monumentsikkerhed på folkekirkens kirkegårde.

Årsagen er, at gravsten og monumenter af en vis størrelse kan vælte, hvis de ikke er funderet, opsat og sikret korrekt. Gravsten og monumenter over 60 cm. høje skal kunne tåle en belastning i form af træk/skub på 35 kg.

Besøgende på kirkegården og kirkegårdens personale skal kunne færdes sikkert på kirkegården. Kirkegårdens personale og en ekstern fagmand vil derfor gennemgå alle gravsten og monumenter i oktober måned. På de gravsten og monumenter som bliver vurderet ustabile, påklistres et mærkat med skriften **ADVARSEL! Gravstenen er ustabil.**

Herefter udsender Kirkegårdskontoret en informationskrivelse til de gravstedsindehavere, hvor gravsten og monumentet skal sikres.

Gravstedsindehavere har det juridiske og økonomiske ansvar for at sikre, at gravsten og monumentet er funderet, opsat og sikret korrekt. Sker dette ikke, vil gravsten og monumentet blive lagt ned, så det ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko.

Kirkegårdskontoret anbefaler ikke specifikke metoder til sikring af gravsten og monumenter.

Spørgsmål kan rettes til Kirkegårdskontoret på telefon 62221897 eller mail soerupkirkegaard@mail.dk

Vejledningen for monumentsikkerhed kan ses på kirkens hjemmeside under menupunktet kirkegård.

Sensommer hilsner

Dennis Andersen
Ledende graver

Sørup-Egense-Ollerup-Kirkeby Kirker og Kirkegårde

Sørup Kirkevej 33

5700 Svendborg

Tlf: 62221897

Telefontid tirsdag-fredag mellem kl. 9.00 og 10.00.

Mail: soerupkirkegaard@mail.dk