

# Vejledning for monument- og gravmindesikkerhed på folkekirkens kirkegårde

## Hvad er monumenter?

Ved monumenter på kirkegården forstås i denne sammenhæng foruden gravsten også andre former for mindesmærker, fx kors, søjler og skulpturer samt indhegning i form af gitter eller lignende.

## Ansvarsfordeling

Indehaveren af brugsretten til gravsteder har til enhver tid ansvaret for gravstedernes og monumenternes sikkerhed, jf. standardvedtægtens § 17. Dette er uanset størrelse, udformning, udseende og tid siden sidste kontrol af såvel gravsted som monument. Hvis monumentet, der er placeret på et tydeligt markeret gravsted, udgør en sikkerhedsrisiko, er det dermed indehaveren af brugsrettens ansvar at sikre monumentet.

Hvis et monument forvolder person- eller tingskade ved, at fx hele eller dele af monumentet vælter, har indehaveren af brugsretten som udgangspunkt det fulde økonomiske og juridiske ansvar.

Kirkegården er ansvarlig for sikring af alle fritstående monumenter og for alle monumenter, der ikke står på tydeligt markerede gravsteder. Dette følger af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 9, stk. 1 og § 23 samt af tidligere standardvedtægt § 17, stk. 2, der gjaldt indtil den 22. juni 2018 offentliggjorde Kirkeministeriet ny standardvedtægt samt vejledning hertil. Standardvedtægten samt vejledning kan ses på [altomkirkegaarde.dk](http://altomkirkegaarde.dk). Af de nye standardvedtægters § 6 fremgår, at gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.

Menighedsrådet har herudover som arbejdsgiver pligt til at sikre, at arbejdspladsen overholder de almindelige arbejdsmiljømæssige regler.

## Kontrol

Kirkegården bør foretage kontrol mindst hvert 5. år af kirkegårdens egne monumenter.

Kirkegården bør foretage kontrol mindst hvert 5. år af kirkegårdenes fritstående monumenter, uanset om de tilhører kirkegården eller er privatejede. Fritstående monumenter er monumenter, der står på kirkegårdenes åbne arealer. Det vil sige monumenter, som ikke står på tydeligt markerede gravsteder, eller som kan vælte ud på åbne arealer, og forårsage alvorlige ulykker.

Kirkegården bør foretage løbende kontrol af egne monumenter og fritstående monumenter, hvis der er tegn på, at et monument udgør en sikkerhedsrisiko for medarbejdere på kirkegården eller andre, der kan tænkes at færdes i umiddelbar nærhed af monumentet. Det vil sige inden for den afstand af monumentet, hvor det vil falde, hvis det vælter.

Kirkegården bør foretage løbende kontrol af privatejede monumenter, hvis der er umiddelbare tegn på, at monumentet udgør en sikkerhedsrisiko for medarbejdere på kirkegården, indehaveren af brugsretten eller andre, der kan tænkes at færdes i umiddelbar nærhed af monumentet. Umiddelbare tegn på en sikkerhedsrisiko kan fx være en synlig hældning eller, at monumentet ved berøring/fysisk kontakt konstateres løst.

## Økonomi

Omkostninger til sikring af monumenter påhviler alene indehaveren af brugsretten. Dette uanset om det er kirkegården, indehaveren af brugsretten selv, stenhugger eller andre, der sikrer monumentet, og uanset om sikringen sker ved permanent at lægge monumentet ned, sikre fundering og øvrig konstruktion eller andet.

## Vejledning for monument- og gravmindesikkerhed på folkekirkens kirkegårde

Hvis der er behov for, at kirkegården tilkalder en stenhugger eller lignende til at foretage sikring af privatejede fritstående monumenter, og privatejede monumenter, der ikke står på tydeligt markerede gravsteder, viderefaktureres udgiften til indehaveren af brugsretten.

Indehaveren af brugsretten kan for egen regning lade fx stenhugger eller lignende kontrollere monumentsikkerhed, hvis indehaveren ønsker det. Dette fjerner ikke kirkegårdens ret til når som helst at kontrollere monumentsikkerheden.

Udgifterne skal således afholdes af gravstedsejeren og kun i særlige tilfælde, hvor kirkegården forgæves har forsøgt at få gravstedsejeren til at medvirke, kan ligningsmidlerne anvendes.

Udgifter til vedligeholdelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, afholdes af kirkekassen på samme måde som øvrige udgifter forbundet med vedligeholdelse af kirkegården, jf. vejledning om registrering af gravminder m.v. afsnit 15.

De enkelte kirkegårde betaler for kontrol af sikkerhed, som kirkegårdens eget personale foretager for alle monumenter, inklusive evt. afspærring med 'bolsjebånd'.

### Kontrol i praksis

Monumenter over ca. 60 cm bør kunne tåle en belastning i form af et træk/skub øverst på monumentet (dog max 170 cm over terræn) på 35 kg uden at vælte. Belastningen påføres jævnt og ikke i ryk. Kan monumentet ikke tåle en belastning på 35 kg, er det efter GiasCentrets opfattelse usikkert. Hvornår et monument er over 60 cm, må komme an på en konkret vurdering. Umiddelbart vil det i mange tilfælde kunne give mening at beregne højden fra jordens overkant og i andre tilfælde fra soklens kant.

Monumenter under ca. 60 cm behøver kirkegården som udgangspunkt ikke at kontrollere, med mindre faktorer indikerer, at monumentet kan udgøre en markant risiko for personskaade.

For monumenter højere end 1,5-2 meter er det svært at give retningslinjer for kontrol, da disse monumenters konstruktion varierer meget. De kan være funderet forskelligt, have meget forskellige dimensioner, de kan bestå af flere forskellige dele, og det kan være usikkert, om og hvordan disse er fæstnet til hinanden. Retningslinjerne for kontrol af mindre monumenters stabilitet kan dog i vidt omfang følges, men med udvisning af ekstra agtpågivenhed og omtanke ved kontrol jo større monumenterne er.

Kirkegården kan vælge at lade sit eget personale foretage kontrollen på et privatejet monument. Der kan dog være behov for, at kirkegården tilkalder en stenhugger e.l. til at foretage sikkerhedskontrol af et monument.

Når kirkegårdens medarbejdere ikke har lov til at kontrollere monumenter, fx hvis de er for store/høje, sarte, 'komplicerede' eller lignende, bør kirkegården tilkalde en stenhugger e.l. til at foretage sikkerhedskontrollen.

Dato for kontrol, kontrollens resultat samt billede af monumentet noteres i det til enhver tid gældende IT kirkegårdssystem.

### Usikre monumenter

Hvis en kontrol resulterer i, at et monument klassificeres som usikkert, bør kirkegården afspærre monumentet med 'bolsjebånd', indtil monumentet er sikret.

Indehaveren af brugsretten til gravstedet skal så hurtigt som muligt have besked om, at monumentet ved kontrol er blevet klassificeret som usikkert, og at det er indehaveren af brugsrettens ansvar inden for 6 uger

## Vejledning for monument- og gravmindesikkerhed på folkekirkens kirkegårde

at sikre monumentet. Hvis indehaveren af brugsretten ikke inden for 6 uger har sikret monumentet, bør kirkegården sørge for, at monumentet lægges pænt ned med indskriften opad. Arbejdet sker på indehaveren af brugsrettens regning. Kirkegården bør informere indehaveren om konsekvenserne af eventuel manglende sikring.

Hvis en kontrol viser, at der er en særlig risiko forbundet med monumentet, fx at det kan vælte ud på et åbent areal, eller at det på anden måde udgør en akut fare, bør kirkegården straks afspærre monumentet/området med 'bolsjebånd'. Kirkegården bør derefter lægge monumentet ned så hurtigt som muligt, efter afspærring er sket. Dette bør kirkegården gøre uden hensyntagen til de frister, der i øvrigt gælder for henvendelser til indehaveren af brugsretten og for indehaverens mulighed for selv at sikre monumentet. Kirkegården bør meddele indehaveren så hurtigt som muligt, at monumentet er lagt ned samt oplyse om, hvilke regler der i øvrigt gælder for dette.

Usikre monumenter, der tilhører kirkegården, bør kirkegården lægge pænt ned på graven med indskriften opad og med skyldig hensyntagen til monumenternes bevaringsværdier. Er der tvivl om hvorvidt monumenterne kan lægges ned uden at ødelægge eventuelle bevaringsværdier, kontaktes Nationalmuseet for nærmere anvisninger med hensyn til håndtering.

Kirkegårdens personale må ikke udføre pasning og pleje på gravsteder med usikre monumenter, men skal sørge for en afspærring. Indehaveren af brugsretten kompenseres for eventuel forudbetalt og ikke udført pasning og pleje i sådanne tilfælde.

### **Hvordan sikres monumenter?**

Vi kan ikke anbefale specifikke metoder til sikring af monumenter. Monumenter skal dog til enhver tid leve op til kriterierne for monumentsikkerhed. Dette uanset opstillingsmetode, valgte byggetekniske løsninger, samlinger, materialer, placeringer og eventuelle bevaringsværdier.

Spørgsmål vedr. vejledningen kan rettes til Kirkegårdskontoret.

Dennis Andersen  
Ledende graver

*Sørup-Egense-Ollerup-Kirkeby Kirker og Kirkegårde*  
Sørup Kirkevej 33  
5700 Svendborg  
Tlf: 62221897  
Telefontid tirsdag-fredag mellem kl. 9.00 og 10.00.  
Mail: soerupkirkegaard@mail.dk